



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Imagem 01 – Av Joana Alves Pista esquerda, serviço de capa asfáltica executado.




Imagem 02 – Av Joana Alves Pista esquerda



Imagem 03 – Av Joana Alves Pista esquerda, serviço de capa asfáltica executado.



Imagem 04 – Av Joana Alves Pista esquerda, serviço de capa asfáltica executado.


  
Responsável Técnico



Imagem 05 – Av Joana Alves Pista esquerda, serviços de meio fio e sarjeta executados.



Imagem 06 – Av Joana Alves Pista esquerda



Imagem 07 – Av Joana Alves Pista esquerda, serviços de meio fio e sarjeta executados.



Imagem 08 – Av Joana Alves Pista esquerda

Responsável Técnico