

LUIZ DORISVALDO ASNAL

CNPJ Nº 18.299.397/0001 – 20 - Fone: (69) 9 8495 - 1555 - CEP: 78.338.000

Rua Jaime Freire, s/n - Centro – Rondolândia/MT

RELATÓRIO DAS AMOSTRAS

Observando os resultados das amostras, realizadas pelo laboratório Qualitá, em 16 de março de 2021, observa – se que, os resultados obtidos estão dentro dos parâmetros da legislação, conforme é possível verificar no próprio relatório de ensaio, entretanto alguns parâmetros não estão definidos seus limites de lançamento, ao qual cabe ao órgão ambiental estabelecer parâmetros/recomendações de referência, e não foi possível localizar no momento.

Rondolândia, 22 de março de 2021.

Atenciosamente,



Huander Diones L. de Meira
Engenheiro Ambiental
CREA 11496 D/RO

Huander Diones Lemos de Meira
Eng. Ambiental